Biz Box ルータ「N800」
ファームウェアリリースノート
Ver.8.6.23C

Ver.8.6.23A からの変更点

以下のとおり機能改善が行われました。

1.　本バージョンで修正された項目

■脆弱性対応
[1] RFC の記述の不整合を起因とする OSPFv2 の脆弱性(VU#229804)について対応した。

[2] ISAKMP 実装の脆弱性（NISCC#273756）について対応した。

以上