

Biz Box ルータ「N1200」
ファームウェアリリースノート
Rev.10.01.17

Rev.10.01.17

以下のとおり機能追加、機能改善が行われました。

1. 本バージョンで追加された機能

・WWWブラウザ設定支援機能

WWWブラウザを使ってルータにアクセスし、設定や管理ができるようになります。

(利用できるブラウザ : Internet Explorer 6.0 以上)

2. 本バージョンで修正された項目

- (1) TCPの実装におけるサービス運用妨害(DoS)の脆弱性について対応しました。
 - (2) タグVLANが設定されているインタフェースからIPv6マルチキャストパケットを送信する場合、IEEE802.1Qタグが見つからない事象を修正しました。
 - (3) DHCPクライアント機能で、サーバから通知されるゲートウェイ情報が変わった場合、それが経路情報に反映されないことがある事象を修正しました。
 - (4) IPsec IPv4 over IPv6 tunnelの通信がファストパスで処理されず、スループットが低下することがありましたが、これを修正しました。
 - (5) IKEキーブアライブ、およびLAN経由のキーブアライブでICMP Echoを利用し、確認先のIPアドレスにIPv6アドレスを指定した場合、キーブアライブが正常に動作せず、常にダウン検知される事象を修正しました。
 - (6) IPv6 ICMP EchoによるIKEキーブアライブにおいて、送信したICMP Echo Requestに対する ICMP Echo Replyを受信していない場合、以降のIKEキーブアライブが行われなくなる事象を修正しました。
 - (7) IPv6 ICMP EchoによるIKEキーブアライブにおいて、ipsec ike keepalive logコマンドの設定に関わらず、ICMP Echo Request送信時にログが出力されない事象を修正しました。
 - (8) IPv6 ICMP EchoによるIKEキーブアライブを使用するとき、拠点数が多いと障害を誤検知してトンネルがダウンすることがある事象を修正しました。
-