

**Biz Box ルータ「N1200」
ファームウェアリリースノート
Rev.10.01.35**

Rev.10.01.35

以下のとおり機能改善が行われました。

1. 本バージョンで改善された項目

(1) IPsec設定関連において、設定できないはずのTUNNELがUPすることがある事象を修正した。

ipsec tunnelコマンドならびにipsec sa policyコマンドでポリシーIDを32に設定すると、設定できないはずのTUNNEL101がUPし、レポートにつながる事象についての修正を実施した。

