





対象機器の判別方法

- 機器の左側面に貼付してあるシールの品名末尾の数字をご確認ください。
※写真は縦置きの場合

● 「1」「1」の場合

 CD10-0020001 L10-0009	Netcommunity VG2330X		①品名末尾の数字をご確認ください。																												
	品名 : EPH形VoIPゲートウェイ装置「1」「1」 仕様書番号 : 東仕120161号 カナ品名 : EPH-VOIPGW<1><1> 製造年月 : YYYY年MM月 定格電圧/電流 : DC12V --- 2.0A 製造番号 : NNNN	MAC AA:AA:AA:AA:AA:AA  *AAAAAA-AAAAAA*		この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A																											
機器REV <table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td></tr> <tr><td>H</td><td>I</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>M</td><td>N</td></tr> <tr><td>O</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>T</td><td>U</td></tr> <tr><td>V</td><td>W</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td><td></td><td></td></tr> </table>	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z			本機は、バージョンアップのため午前4時～午前5時の約1分30秒間、自動再起動により通信を利用できない場合があります。再起動時間帯の確認・変更は取扱説明書をご覧ください。 物品コード : 04375337  *04375337*	
A	B	C	D	E	F	G																									
H	I	J	K	L	M	N																									
O	P	Q	R	S	T	U																									
V	W	X	Y	Z																											







※左側面に記載があります



外観図

● 「2」「1」の場合

 CDE12-0424001	Netcommunity VG2330X		①品名末尾の数字をご確認ください。																												
	品名 : EPH形VoIPゲートウェイ装置「2」「1」 仕様書番号 : 東仕120161号 カナ品名 : EPH-VOIPGW<2><1> 製造年月 : YYYY年MM月 定格電圧/電流 : DC12V --- 2.0A 製造番号 : NNNN	MAC AA:AA:AA:AA:AA:AA  *AAAAAA-AAAAAA*		この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A																											
機器REV <table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td></tr> <tr><td>H</td><td>I</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>M</td><td>N</td></tr> <tr><td>O</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>T</td><td>U</td></tr> <tr><td>V</td><td>W</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td><td></td><td></td></tr> </table>	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z			本機は、バージョンアップのため午前4時～午前5時の約1分30秒間、自動再起動により通信を利用できない場合があります。再起動時間帯の確認・変更は取扱説明書をご覧ください。 物品コード : 04375500  *04375500*	
A	B	C	D	E	F	G																									
H	I	J	K	L	M	N																									
O	P	Q	R	S	T	U																									
V	W	X	Y	Z																											



※左側面に記載があります



外観図